

Миниатюрный датчик давления

Для гидро- и аэродинамических измерений давления

Миниатюрные сенсоры давления специально разработаны компанией KELLER для измерения гидродинамического и аэродинамического давления в широком диапазоне частот. Данная конструкция позволяет получить данные высокого уровня по сравнительно низкой стоимости. Компактная конструкция позволяет делать измерения в непосредственно интересующих местах, что значительно точнее чем удаленное расположение измерительных точек.

Чувствительный элемент - это высокочувствительный пьезорезистивный чип с микрослоем из кремния. Чип помещается в корпус из нержавеющей стали, также для защиты от среды чип покрывается тонким слоем силиконового эластомера. Питание и выходной сигнал выводятся сбоку или сзади от чувствительного элемента.

Серия датчиков 2Мі может быть с легкостью закреплено в место установки при помощи клеевого соединения. Питание датчика может быть постоянным напряжением или же постоянным током. Высокий уровень выходного сигнала позволяет использовать стандартные усилители, чтобы получить уже усиленный выходной сигнал по току или напряжению.

Применения


Измерение давления сенсорами помещенными на лопатки турбин для анализа потока мощных струй, динамическое измерение профилей самолетов и вертолетов, машин, высокоскоростных поездов, производство трубок Пито и мультинаправленных скоростных щупов, а также в качестве сенсоров для компактных погружных регистраторов данных, и т.д.

Объединение датчиков в одну измерительную цепь:


Компания KELLER имеет возможность самостоятельно установить сенсоры на оборудование заказчика (например, лопатки турбин), используя как серию 2Мі миниатюрных датчиков, так и монтируя непосредственно сами пьезорезистивные чипы (без корпуса), когда место установки сильно ограниченно. Созданный профиль может быть прогарантирован компанией KELLER после установки и подключения всех сенсоров.

Серия 2Мі





Серия 2Мі на профиле турбины





KELLER

Спецификация

	Диапазон	давлений	і (ВПИ)							
PR-2Mi	бар	1	2	5	10	20				
PAA-2Mi	бар	1	2	5	10	20				
PA-2Mi	бар	1	2	5	10	20	50	100	200	400
Давление перегрузки	бар	3	5	10	20	40	100	200	300	500
Чувствительность тип. (при 1 mA или 3,5 V)	mV/бар	40	35	25	20	10	4	2	1	0,5
Собственная частота	kHz	> 300	> 300	> 300	> 400	> 500	> 800	>1000	> 1000	> 1000

РАА: Абсолютный. Ноль при вакууме

РА: Отностильное математичестки. Ноль при 1000 мбар.

PR: Отностильеное. Ноль - атмосферное давление

5.05	0	2500	. 200/			
Сопротивление моста при 25 °C	Ω	3500	± 20%			
Постоянное питание по току	mA	1	3,5 макс.			
Изоляция / 50 VDC	ΜΩ	> 100				
Температура хранения/рабочая	°C	-2080/	080			
Компенсированный температурный диапазон	040					
Вибрации	g	50, 20 to 5000 Hz				
Удары	g	20, sinus 11 ms				
Постоянное ускорение	g	500				
Нечувствительное изменение объема	мм³/ВПИ	< 1				
Точность1)	%ВПИ	< 0,5				
Напряжение смещения при 25 °C	mV	< 5 (Компенсируемое R3 или R4)				
Температурная погрешность 040°C						
• Ноль	mV/°C	0,025 тип.				
• Чувствительность	%/°C	0,05 тип.				
Чувствительность при ускорениях						
• Осевая чувствительность	%ВПИ/g	ВПИ ≤ 5 ба	ар: < 3.10 ⁻⁴ ВПИ > 5 бар: < 1.10 ⁻⁴			
• Чувствительность перпендикулярно осевой	%ВПИ/а	ВПИ < 5.6	ар: < 5.10 ⁻⁵ ВПИ > 5 бар: < 2.10 ⁻⁵			

⁽¹⁾ Линейность + Гистерезис + Воспроизводимость

Материал корпуса Нержавеющая сталь Тип 316 L Защита сенсора Силиконовый эластомер

Электрическое подключение Экранированный кабель ø 0,6 мм, длина 0,5 м,

не галогенный MIL-ENE, 5 одиночный стандартный

медный AWG 40 изолированный нейлон

Опции Другие диапазоны давлений

Кабели других длин

Другие материалы корпуса

Класс защиты IP68 со стороны кабеля

Питание по напряжению

Калибровочная спецификация

Каждый сенсор поставляется с калибровочным сертификатом, содержащим информацию:

- Тип, серийный номер, диапазон измерений сенсора
- Тестированный диапазоно давлений и соответствующие выходные сигналы, линейность, отклонение нуля, в mV после компенсации R3 or R4
- Чувствительность и подтвержденный ток/напряжение возбуждения, в mV/ бар, компенсированные при помощи резистора RE (если по напряжению) или RE* (если по току)
- Значение резистора (темп.компенсации) для настройки нуля, R1 или R2
- Дата проведения испытаний Примечание
- Выходной сигнал по напряжению пропорционален текущему напряжению возбуждения.
- Если компенсационные резисторы незащищены от больших температур рекомендуем использовать температурные коэфф. менее 50 ppM/°C
- Резистор может быть поставлен с миниатюрной напечатанной цепью.

